

Na vozilu so vidni znaki uporabe, med drugim posamezne praske in manjše odrgnine. Vozilo je bilo po posredovanih podatkih v preteklosti dvakrat poškodovano zaradi naleta divjadi. Obe škodi sta bili obravnavani v okviru kasko zavarovanja. Prodajalec ne razpolaga s podatki o višini škod oziroma stroških popravil. Notranja kljuka za odpiranje desnih zadnjih vrat je nefunkcionalna, zato se navedena vrata trenutno odpirajo le z zunanje strani. Po podatkih prodajalca se pri vožnji občasno zazna manjše tresenje oziroma ne povsem gladek tek vozila. Tresenje je bolj opazno pri speljevanju in pri vožnji v ovinkih, občasno pa se zazna tudi pri ustavljanju. Vzrok za navedeni pojav ni bil ugotovljen. Po podatkih prodajalca je bila pri enem od predhodnih servisnih pregledov kot ena od možnih razlag za navedene simptome omenjena tudi možnost težave z diferencialom. Ta možnost takrat ni bila nadalje diagnostično preverjena oziroma potrjena. Na vozilu je trenutno nameščen zimski komplet pnevmatik, ki je glede na svoje stanje oziroma obrabo potreben menjave. Letnega kompleta pnevmatik ni.